

Otros Métodos

En ciertas aplicaciones, en función del tamaño de la fuga máxima

permitida y del tipo de pieza a controlar, será necesario emplear otros métodos como el del helio o el hidrógeno.

Â

Â Â