

Control de Forma

Control de: redondez, concentricidad, salto, paralelismo,...

- Control de: redondez, concentricidad, salto, paralelismo, perpendicularidad, cilindridad, rectitud, inclinación y paralelismo.

- Ciclo de medición manual o automático

- Centraje y alineación de pieza manual o automático

- Software TurboForm basado en Windows

Más detalles de Control de Forma en PDF