

Rayos X

Método de localización de defectos en todo el volumen de la pieza a examinar.

La radiografía muestra cambios de grosor, defectos internos y externos, defectos de montaje....