

Marcaje de piezas tras el control

Una vez finalizado el control de pieza, ya sea control dimensional, de roscas, de fugas o de grietas se realiza el marcaje de la pieza para su clasificación por uno de los siguientes métodos:

- Micropercusión
- Láser